


نظام آلي لتحويل القطع المقولبة مخفض السرعة لبساط متحرك

1 - تحديد الموقع : رسم تخطيطي للمبدأ




2- الملف التقني : يحتوي هذا الملف على 04 محاور

- المحور الأول : دراسة الإنشاء (الوثيقة 11/2 , 11/3 , 11/4 , 11/5)
- المحور الثاني : دراسة مقاومة المواد (الوثيقة 11/6)
- المحور الثالث : دراسة مكتب المناهج (الوثيقة 11/7 , 11/8 , 11/9)
- المحور الرابع : دراسة الآليات (الوثيقة 11/10 , 11/11)

3- الوصف و التشغيل :

3-1) **الوصف** : يقوم هذا النظام الآلي بتحويل القطع (الشوكة) بعد الحصول عليها عن طريق القولبة بواسطة ماسك القطع من الطاولة إلى البساط ويكون ذلك آليا

3-2) **التشغيل** : نقوم بعملية القولبة أولا و بعد تبريدها تحول بواسطة بساط خاص إلى الطاولة عندئذ ينزل الماسك فيقوم برفع القطعة (الشوكة) إلى البساط لتحويلها إلى التعليب و يكون ذلك بواسطة تحكم آلي للدافعات A و B



4 - سير و دراسة الجهاز :


1-4) منتج محل الدراسة : نقترح دراسة مخفض السرعة لبساط الذي يشتغل بمحرك كهربائي له المميزات التالية

إسطاعة المحرك $P = 1500$ واط

سرعة دوران المحرك $N = 1500$ د/د

توصيل الحركة من عمود خروج المحرك الكهربائي إلى عمود المسنن ① عن طريق قارن غير ممثّل

4-2) سير الجهاز : يتم الحكم في قيادة البساط عن طريق المخفض الممثل أسفله بعد تشغيل المحرك الكهربائي تنتقل الحركة إلى العمود المسنن ثم إلى البساط عن طريق تشابك أسنان ④ / ⑦ / ⑩ / ⑪ / ⑯ علماً أن هذه الأسنان العجلات ذات أسنان قائمة (عدلة)



المقياس : 4÷3

الدراسة التكنولوجية

1- العمل المطلوب :

1-1) الدراسة التكنولوجية : أجب على كافة الأسئلة المقترحة مباشرة على الوثيقة (11/4)

1-2) الدراسة البيانية : نريد تحسين مردود الجهاز لذا نقترح التعديل التالي على الوثيقة (11/5)

KB 12 34 11 (11) تحقيق وصلة متمحورة للعمود 8 / 9 و 12 بمدرجتين 9 ،

BC 12 32 10 (16) تحقيق وصلة متمحورة للعمود المسنن 3 / 4 بمدرجتين 6 ،


CHc M 4.12.10 (3) ثبيت الغطائين 2 و 12 ببراغي 2

حماية و كثامة الجهاز

تحديد التوافقات المناسبة

3- الدراسة التعريفية :

إنتم الرسم التعريفي للمنتج التام 8 على الوثيقة (11/5)



	E 240 12	حلقة مرنة	1	15
تجارة		شرائح مطاطية	2	14
	S 280	خابو متوازي الشكل (أ) 13×5×4	2	13
	EN-GJL-240-10	غطاء	1	12
	Cu Sn 12 Pb 8 Mo	جلبة	2	11
	C 32	عجلة مسننة	1	10
تجارة		مدرج ذو إبر	1	9
	C40	عمود	1	8
	C40	عجلة	1	7
تجارة		مدرج ذو صف واحد من الكريات و تماس نصف قطرى	1	6
	EN-GJMB-250-6	غطاء حماية المدحرجات	1	5
تجارة		عجلة مسننة	1	4
	EN-GJMN-300-6	غطاء	1	3
	EN-GJMN-300-6	غطاء	1	2
	GC 42	عمود محرك مسنن	1	1
الملاحظة	المادة	التعيين	العدد	الرقم
المقياس : 4÷3				متقن
الوثيقة : 11/3		مخفض السرعة لبساط متحرك		الأستاذ : حيلي + بلخيري

الدراسة التكنولوجية

2- التأثير التكنولوجي :

1-2) ما دور القطع التالية :

- 1
5
9
14


2-2) ماهى مادة الصنع للقطع التالية :

- 1
 - 2
 - 7
 - 11

(3-2) دراسة المدرجات ذات إبر 9

- ما هو طراز هذه المدرجات :
 - أعطي التعيين المقنن لهذا المدرج
 - ما نوع الإجهاد لهذا المدرج

٤-٢) حساب خواص العجلات ٧ و ٤



a	P	d_f	d_a	d	Z	m	
					14	2	7
						2	4

حساب نسبة نقل الحركة r


حساب سرعة الخروج : N_4

حساب مردود الجهاز إذا كانت إمكانية الخروج


$$\text{ Watts} = P_4$$

1- التحليل الوظيفي :

١-١) إستخراج التحليل الوظيفي التنازلي للعلبة أ-




2-1) إتمم الدورة الوظيفية للجهاز :




3-1) إتمم جدول الوصلات الحركية

الرمز	إسم الوصلة	القطع
		8 / 7
		3 / 4



4-1) إتمم الرسم التخطيطي الحركي :




٥- إنجز سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط (أ) و (ب) :



الدراسة البيانية




الدراسة التعريفية



رأسية مقاومة المواد

- 1 - نشب الطاولة المحددة للنظام الآلي وثيقة (11/1) بعرضة مستقيمة ترتكز على طرفيها في (A) , (C) بحيث يطبق عليها قوة $\overrightarrow{F} = 250$ دKen المطلوب :



- * أوجد قيمة ردود الأفعال في (A) , (B)
- * أوجد قيمة قوى القطع و عزوم الإنحناء

استخرج مخطط قوى القطع و عزوم الإنحناء

- حساب قيمة ردود الأفعال :

.....
.....
.....
.....
.....
.....

- حساب قيمة قوى القطع :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....


- حساب قيمة عزوم الإنحناء :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

- 2- ليكن ماسك القطعة مثبت على ساق الدافعة بحيث أن قوة التأثير للساق $\overrightarrow{F} = 350$ دKen و طوله الأصلي $L_0 = 40$ مم و مقاومة حد مرونته تقدر ب $100 \text{ ن}/\text{م}^2$ ، معامل الأمان $s = 2$ غير أن مقاس المرونة الطولية $E = 2 \cdot 10^5 \text{ ن}/\text{م}^2$


1- ما نوع التأثير الخاضع له ساق الدافعة :

2- أوجد قيمة القطر الأقصى للساق :



3- أوجد قيمة الإستطالة ΔL :

مكتب المناهج




نقترح دراسة الغطاء 5 :

فرضيات متعلقة بالصناعة :

- سلسلة متوسطة : إنجاز 100 قطعة أي بإيقاع 10 قطع يوميا
- الورشة مجهزة بالآلات عاديّة و أوتوماتيكيّة
- مؤشر الخشونة لكافّة السطوح 3,2

1- تحضير منصب العمل :

(1-1) صنع الغطاء 5 من مادة 6 . EN-GJMB 250




ما هي طريقة الحصول على الخام الغطاء :

(2-1) أذكر أهم الآلات المساعدة على إنجاز الغطاء 5 :

(3-1) لتشغيل السطوح: 7 , 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 رتب عمليات الصنع حسب الأولويات


رقم السطوح	اسم الأداة	ترتيب العمليات

4 - السير المنطقي للصنع : نقترح التجمييعات التالية
 $\{1\}, \{2, 3\}, \{4\}, \{5, 6\}, \{7\}$
 1-4) رتب المراحل مع تبيين مناصب الصنع



المنصب	إسم المرحلة	المراحل
المخبر	مراقبة الخام	100
		200
		300

2-4) أختر حسب العمليات الأداة الملائمة و الضرورية لإنجاز كل عملية لصنع الغطاء 5



❖ أعطي إسم كل أداة

❖ رقم الأدوات حسب العمليات

❖ بين بأسمهم إتجاه العمل لكل أداة تشغيل المرسوم أعلاه (الحركة)

❖ بين بلون أحمر الحد القاطع للأداة

2 - تحضير الصنع :

1-2) مستعينا بالرسم التعريفي للغطاء 5


► لإنجاز السطح 2 و 3 يتطلب تحويل الأبعاد . لذا يستخرج على رسم المرحلة مخطط التحويل الأبعاد

إحسب قيمة هذا البعد

► حدد شكل الخام الأولي للغطاء 5 إذا كان السمك الإضافي 2 مم

► يستخرج عقد المرحلة 200 لتشغيل السطوح (1 , 2 , 3 , 4) على الوثيقة 11/9


مخطط تحويل الأبعاد :



معادلة بعد الشرط :

.....



شكل الخام الأولي :



..... إسْمُ الْقَطْعَةِ :
..... الْمَادَةِ :
..... حَامِلُ الْقَطْعَةِ :

عقد المراحل

..... رقم المرحلة : المنصب : الآلة :



الوثيقة : 9/11

اللقب : الاسم : القسم :

دراسة الآلات

دورة سير النظام : لتشغيل هذا النظام نضغط أولاً على زر الإنطلاق لوصول القطع إلى الطاولة مما يسبب في مaily

- مسک القطعة يتم بعد خروج ساق الدافعة **B** بحيث يكون فيها الملقط **b₁** مضغوط
- تحويل القطعة إلى البساط بعد خروج ساق الدافعة **A** ، و تحرير الملقط **a₀** ،
- بعد وضع القطعة على البساط يرجع ساق الدافعة **A** فيصبح **b₁** مضغوط و **a₁** متتحرر
- يتم تعليب القطعة بعد عودة ساق الدافعة **B** فيصبح الملقط **a₀** و **b₀** مضغوطان
- تتكرر الدورة عند الضغط على زر الإنطلاق بعد وصول القطع إلى الطاولة

المطلوب :


1 – هذا النظام الآلي المحدد على الوثيقة 1/3 مزود بدفعتين و موزعين

..... 1-1) ما نوع هذه الدافعات . بسيطة المفعول أو مزدوجة المفعول :

..... 2-2) يتم التحكم في الدافعة **A** و **B** بموزعات . حدد على الجدول أسفله الموزع المناسب لكل منها
بوضع إشارة (X) في الحيز المناسب

الداعيات	موزع 2/3	موزع 2/4	موزع 2/5
A			
B			

..... 3-1) ما الفرق بين المزع 2/4 و 2/5 :



..... الموزع 2/4 :

..... الموزع 2/5 :


..... 2- دراسة دورة النظام :

..... 1-2) ما نوع الدورة لهذا الجهاز :

..... 2-2) إستخرج مخطط و برنامج الدورة :

برنامجه الدورة

مخطط الدورة



a_0, b_0, c



3- دراسة المخطط الوظيفي للتحكم في المراحل و الإنتقالات

(1-3) إستخرج م و ت من (مستوى 1)

(2-3) إستخرج م و ت من (مستوى 2)

م و ت من (1)

م و ت من (2)

